

Barton
MARIN

Winch

Turns your winches into self-tailers



Immerse in hot soapy water
for 5 mins until supple.



Stretch over top of winch
with ribs facing downwards.



Entire 'Wincher' fits over
winch - ribs face
downwards & flange
sits on winch lip.



For self-tailing, entire
winch must be stacked
with line.



To cleat, lock sheet
into ribbed groove.



SMALL
Ø 64-70mm
2 $\frac{1}{4}$ -2 $\frac{3}{4}$ "
TO FIT
Barton 21200, 21201, 21202
Antal W8
Lewmar 7, 7ct, 8, 12ct, 16
Harken B8, B16.2



MEDIUM
Ø 70-80mm
2 $\frac{3}{4}$ -3"
TO FIT
Antal W9, W16, W30
Lewmar 30, 40
Harken B32.2, B40.2



LARGE
Ø 80-90mm
3-3 $\frac{1}{2}$ "
TO FIT
Antal W42
Lewmar 44



EX LARGE
Ø 90-100mm
3 $\frac{1}{2}$ -4"
TO FIT
Antal W44, W47, W48
Harken B42.2

www.bartonmarine.com

Montage- und Bedienungsanleitung

- 1 Legen Sie den Wincher für ca. 5 Minuten in heißes Seifenwasser, bis er geschmeidig wird.
- 2 Schieben Sie den Wincher mit der gerippten Seiten nach unten über den oberen Kranz der Winsch.
- 3 Kontrollieren Sie, dass der gesamte Wincher über die Winde passt – Die Rippen auf der Unterseite hat und der Flansch richtig auf dem oberen Kranz der Winsch sitzt.
- 4 Um die selbst zu holen (self tailing) muss die Komplette Trommel der Winsch mit der leinen Umpickelt sein.
- 5 Zum festklemmen, drücken Sie die Leine in die gerippte Nut.

Mode d'emploi et d'installation

- 1 Mettez le Wincher dans de l'eau de savon chaude pour environ 5 minutes jusqu'à ce qu'il devienne souple.
- 2 Vous poussez les côtés de Wincher nervurés avec celui-ci vers le bas sur la couronne supérieure du treuil.
- 3 Vous contrôlez, que la Wincher totale va sur le treuil sur le dessous a les côtes et le rebord est assis sur la couronne supérieure du treuil correctement.
- 4 Pour aller chercher celle pour (self tailing) elle-même, le tambour complet du treuil doit être enveloppé de lin avec celui-ci.
- 5 A la pince de fêter, vous pressez la corde dans l'à nervures feuille.